



***Fig. 1a:*** Schichtgrenze an einer Bruchkante eines Grünkörperscherben



Grenzschicht im Scherben


***Fig. 1b:*** Schichtgrenze an einer Bruchkante eines Grünkörperscherben




Grenzschicht im Scherben

2 / 4

**Fig. 2:** Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Textur an der Schichtgrenze im Grünscherben




**Fig. 3:** auftretende Risse enden an der Schichtgrenze



3 / 4

**Fig. 4:** angesinterter Scherben, Grenzschicht (Textur) noch sichtbar





Grenzschicht noch  
sichtbar

**Fig. 5:** vollversinterter Scherben, Grenzschicht (Textur) nicht mehr nachweisbar



Ort der ursprünglichen  
Grenzschicht

4 / 4

***Fig. 6a******Fig. 6b***